

揭阳市安全生产委员会办公室文件

揭安委办〔2017〕51号

转发省安委办关于河源市连平县珠江矿业有限公司锯板坑钨锡多金属矿“8·20”较大坠落事故通报的通知

各有关县（市、区）人民政府（管委会），市国土资源局、市安全监管局、市公安局：

现将省安委办《广东省安全生产委员会办公室关于河源市连平县珠江矿业有限公司锯板坑钨锡多金属矿“8·20”较大坠落事故的通报》（粤安办〔2017〕124号）转发给你们，结合《中共揭阳市委办公室 揭阳市人民政府办公室关于立即开展全市安全生产大检查大整治行动的通知》（揭委办电〔2017〕53号）及《揭阳市安全生产监督管理局关于印发〈2017年非煤矿山安全生产专项整治工作实施方案〉的通知》等精神，认真落实李水华书记、陈东市长等市领导批示精神，深刻吸取事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任，深入开展非煤矿山安全生产专项整治，强化安全生产督查检查，防患生产安全事故发生。

各有关县（市、区）人民政府（管委会）要督促国土、安全监管、公安等部门加强矿山企业许可条件审查复核，完善联合执法长效机制，严厉打击非煤矿山非法违法行为，确保非煤矿山安全生产形势稳定向好。

附件：广东省安全生产委员会办公室关于河源市连平县珠江矿业有限公司锯板坑钨锡多金属矿“8·20”较大坠落事故的通报（粤安办〔2017〕124号）


揭阳市安全生产委员会办公室

2017年9月4日

公开方式：主动公开

揭阳市安全生产委员会办公室

2017年9月4日印发



附件:

广东省安全生产委员会办公室文件

粤安办〔2017〕124号

广东省安全生产委员会办公室关于河源市连平县 珠江矿业有限公司锯板坑钨锡多金属矿 “8·20”较大坠落事故的通报

各地级以上市人民政府:

2017年8月20日12时30分左右,河源市连平县珠江矿业有限公司锯板坑钨锡多金属矿发生1起坠落事故,承包单位温州建设集团有限公司驻珠江矿业有限公司项目部的3名工人在+280米中段采场中,处理悬空放矿漏斗时,随矿石坠入放矿漏斗,事故造成3名作业工人死亡。

接到事故报告后,省安委办主任、省安全监管局局长黄晗同志立即作出批示,要求迅速核清事故现场作业人数和具体人员,全力做好应急救援工作;对河源市类似矿山企业停产检查;向全